

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 79»
_____ Е.В. Жиганова
25.04.2024г.

АКТ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ИГРОВЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДОК

от 25.04.2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Жиганова Екаатрина Валерьевна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 79», члены комиссии: Полосина Любовь Юрьевна, заведующий хозяйством (ответственный по охране труда), Скорикова Анна Анатольевна, старший воспитатель, Удовица Светлана Валерьевна, председатель первичной профсоюзной организации.

Комиссия составила настоящий акт в том, что 25.04.2024г. проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительной площадок на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 79» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

№	наименование оборудования	кол -во	Результаты осмотра	Выявленный дефект	Приняты е меры	Примечание
1	Спортивная площадка:					
	качели балансир	1	Устойчива, Доска без зазубрин, окрашена	Не выявлено	-	-
	горка	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската гладкое, без зазубрин	Не выявлено	-	-
	спортивный элемент «Лиана»	1	Каркас металлический, окрашен, прочно забетонирован	Не выявлено	-	-
	спортивный элемент «Скалолаз»	1	каркас металлический, прочно забетонирован, полотно деревянное окрашено, без зазубрин	Не выявлено	-	-
2	Детские площадки:					
	Качели балансир	2	Устойчива, Доска без зазубрин, окрашена	Не выявлено	-	-
	горка	2	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, полотно для ската гладкое, без зазубрин	Не выявлено	-	-

Игровой комплекс	2	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
корабль	5	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
лягушка	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
машинка	6	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
самолет	5	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
динозавр	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
вертолет	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
жираф	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
гусеница	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-
поезд	1	Каркас деревянный, прочно забетонирован, окрашен, , без зазубрин	Не выявлено	-	-

Вывод: Проведенный смотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ Е.В. Жиганова

Члены комиссии:

_____ Л.Ю. Полосина

_____ А.А. Скорикова

_____ С.В. Удовица